

L.P. 49		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 195
2. DATA POWSTANIA I poł. XIX w., ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/30
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od południowego-zachodu.					

18. OPIS

Budowla wykonana z cegły i betonu w nasypie ziemnym, zwrócona do ulicy, dziewięcioprzęślowa wybudowana na planie prostokąta. Skrajne przęsła posiadają szerokie ryzality z wejściami od frontu i po bokach. W siedmiu środkowych przęsłach występują ślepe arkady rozdzielone szerokimi lizenami. W 2,4,6 osi otwory okienne zamknięte łukiem półokrągłym, pierwotnie z pancernymi okiennicami. W arkadach zaznaczone pierwotne biforia, z czasem zlikwidowane. Powyżej szeroki gzyms wieńczący przechodzący w skrajnych odcinkach w ścianki oporowe. Obiekt otynkowany, przykryty zadrzewionym nasypem ziemnym. W nasypie pozostałości po wyprowadzonych otworach wentylacyjnych. Na wewnątrz składa się prostokątna sala poprzedzona przedsionkami po każdej ze stron. Przedsionki połączono ze sobą tunelem wentylacyjnym umiejscowionym w głębi, wzdłuż sali głównej.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt niezabezpieczony, z wolnym dostępem, zawilgocony, na całej elewacji odspojony tynk, zlasowana cegła, ubytki we fragmentach muru, popękany gzyms.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont struktury budowli w oparciu o wyniki ekspertyzy stanu technicznego. Należy dążyć do zabezpieczenia budowli przed wolnym dostępem.

21. UWAGI N: 52 26'23.64" E: 20 40'49.38"

Widok na jedno z przęseł prochowni.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na wschodnią przelotnię prochowni.