

L.P. 50		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BRAMA DĄBROWSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 194
2. DATA POWSTANIA 1832-1838		3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny		7. KOD POCZTOWY 05-100
					8. NR EW. DZIAŁKI 6/16
17. FOTOGRAFIE			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ		
			Brak bieżącej konserwacji.		
Elewacja południowa. Widok ogólny oraz widok na przęsło środkowe i wschodnie.					

18. OPIS Budowla murowana z cegły, od północy dwukondygnacyjna, od południa parterowa, umieszczona w nasypie ziemnym. Elewacja południowa trójosiowa z otworami bramnymi na osiach, pierwotnie zamkniętymi łukami półokrągłymi o podwyższonej strzałce łuku. Obecnie wjazdy przemurowane. Całość wieńczy gzyms wsparty na stylizowanych wspornikach oraz kamienna attyka umieszczona powyżej. Elewacja północna o boniowanych narożach, z delikatnym ryzalitem w osi środkowej. W dolnej kondygnacji w każdej z trzech osi znajdowały się pierwotnie strzelnice karabinowe, część przerobiono na otwory okienne. W górnej kondygnacji w części ryzalitu przejazd bramny wpisany w boniowaną ostrołukową arkadę. W przęsłach bocznych prostokątne strzelnice artyleryjskie z boniowanymi nadprożami oraz umieszczone po bokach strzelnice karabinowe, powyżej gzyms kordonowy stanowiący podstawę pod ostrołukowe nadświetla (wschodnie zamurowane). Całość wieńczy gzyms kamienny z attyką w części środkowej. Do bramy prowadził most z którego zachowały się filary.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz, zawilgocony. Ubytki w cegle, miejscami zlasowana, znaczne wysolenia. Nasyp pokrywający budowlę zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga gruntownego remontu w oparciu o ekspertyzę stanu technicznego i projekt konserwatorski. Należy wziąć pod uwagę m.in. osuszenie, uzupełnienie brakujących elementów, wykonanie odpowiednich izolacji, usunięcie z obiektu zadrzewienia.

21. UWAGI

N: 52 26'24.3" E:20 40'58.74"

Brama powstała podczas rozbudowy twierdzy przez Rosjan po powstaniu listopadowym. Pierwotna nazwa to *Aleksandrowskie Worota*. Obecna nazwa nadana po odzyskaniu niepodległości.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na elewację północną.