

L.P. 52		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 193
2. DATA POWSTANIA Ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/30
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROZEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budowla wykonana z cegły i betonu w nasypie ziemnym, zwrócona frontem (szczytem) do ulicy. Elewacja w formie prostokąta dwuosiowa we wschodniej osi prostokątne, zamknięte łukiem półokrągłym wejście do wnętrza budowli, w drugiej osi okrągły otwór wentylacyjny zamknięty pancernymi drzwiami. Wewnątrz przedsionek z którego przechodzi się do długiej sklepionej kolebkowo sali prochowni oraz na boki gdzie znajdują się wejścia do korytarza wentylacyjnego obiegającego salę.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt niezabezpieczony, z wolnym dostępem, zawilgocony, na fragmentach odspojony tynk, popękany gzyms. Nasyp ziemny mocno zadrzewiony.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Konieczne usunięcie z nasypu drzew. Remont struktury budowli w oparciu o wyniki ekspertyzy stanu technicznego. Należy dążyć do zabezpieczenia przed wolnym dostępem z zewnątrz.

21. UWAGI N: 52 26'25.46" E: 20 41'6.15"

Otwór wentylacyjny w prochowni

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Wnętrze sali prochowni.