

L.P. 54		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT STACJA GOŁĘBI POCZTOWYCH			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 190
2. DATA POWSTANIA Poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/7
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od strony północnej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, trójkondygnacyjny, wybudowany na planie prostokąta. Elewacje o nieregularnym układzie otworów okiennych. Kondygnacje rozdzielone gzymsami kordonowymi, w parterze wydatnym z fryzem kostkowym, w kondygnacji górnej prostszym, tworzącym meander wykręcający na narożach budynku oraz w osiach pomiędzy otworami okiennymi. W obrębie gzymsów znajdują się metalowe wsporniki szynowe stanowiące niegdyś podstawę pod umieszczone klatki gołębie. Otwory okienne pozbawione stolarki. Dach czterospadowy z niewielkimi trójkątnymi lukarnami w północnym i południowym spadku, pokryty blachą na rąbek. Ozdobna listwa podokapowa.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt nie posiada zabezpieczenia przed dostępem z zewnątrz oraz przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych. Brak wejścia na górną kondygnację. Skute częściowo tynki, braki w ceglach. Wtórne przemurowania.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski oraz ekspertyzy stanu technicznego. Projekt powinien przewidywać m.in. Wykonanie odpowiednich izolacji.

21. UWAGI N: 52 26'16.11" E: 20 41'17.67"

Widok na narożnik budynku

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od południowo-wschodu.