

L.P. 55		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT ELEKTROWNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 216
2. DATA POWSTANIA 1920	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/32
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, otynkowany, wybudowany na planie litery T. Zwrócony szczytem do rzeki. Elewacja wschodnia z trzema nieregularnie usytuowanymi ślepymi klasycystycznymi arkadami zwieńczonymi stylizowanymi kłińcami stanowiącymi podstawę pod ozdobione pseudospornikami belkowanie, zwieńczone gzymsem. Elewacje szczytowe zwieńczone trójkątnymi naczółkami z półokrągłymi trójdzielnymi blendami. W szczycie południowym dodatkowo niewielki otwór okienny na osi (zamarkowany). Zachodnia elewacja z wysuniętym do przodu skrzydłem (węższym od zasadniczej bryły budynku), posiada miejscami również ślepe arkady. Szczyt w skrzydle elewacji zachodniej zamknięte od góry trójkątnymi naczółkiem z półokrągłym otworem okiennym doświetlającym poddasze. Naroża budynku ujęte boniowaniem. Dach wielospadowy, pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt nieużytkowany. Budynek zawilgocony; widoczne odspojone znaczne partie tynków i wysolenia, miejscami zlasowana cegła.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont budynku powinien opierać się o projekt konserwatorski przewidujący m.in. skucie zniszczonych tynków, osuszenie, wykonanie odpowiednich izolacji.

21. UWAGI

N: 52 26'12.16" E: 20 41'11.43"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od południowego-wschodu.