

L.P. 59		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT LATRYNA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 201
2. DATA POWSTANIA Poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/32
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony południowej.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, otynkowany, wybudowany na planie okręgu. Na elewacji wokoło budynku prostokątne otwory okienne z półokrągłymi niszami powyżej. W jednej ze wschodnich osi wejście do budynku poprzedzone schodami. W części zachodniej poniżej cokołu zejście do piwnicy. Piwnica na planie okręgu wsparta na ustawionym pośrodku filarze, sklepiena kolebkowo. W sklepieniu okrągłe płyciny po zasklepionych otworach kloacznych.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt zawilgocony. Na fragmentach odspojone tynki, schody mocno uszkodzone, zlasowana cegła.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań stanu technicznego. Projekt konserwatorski powinien przewidywać m.in. osuszenie obiektu, wykonanie odpowiednich izolacji.

21. UWAGI N: 52 26'12.48" E: 20 40'38.25"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Wnętrze części podziemnej latryny

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA