

L.P. 61		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT LATRYNA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 212
2. DATA POWSTANIA poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/32
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budynek usytuowany w południowo-wschodniej części dziedzińca wewnętrznego cytadeli Twierdzy Modlin. Parterowy, murowany z cegły, otynkowany, wybudowany na rzucie koła. Elewacja 12 osiowa wyznaczona przez prostokątne blendy i otwory okienne. Powyżej gzyms kordonowym, na którym umieszczono ostrołukowe nadświetla lub blendy ujęte boniowaną opaską. Ściany pomiędzy oknami boniowane, na jednej z osi wejście do budynku. Oryginalna stolarka okienna, konstrukcja skrzynkowa z charakterystycznie ułożonymi szprosami. Dach stożkowy o niskim kącie nachylenia.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt nieużytkowany. Zawilgocenia murów, odspojenia tynków. Częściowo wtórna stolarka okienna nieodtworzająca historycznych podziałów.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien przewidywać m.in. osuszenie obiektu, wykonanie odpowiednich izolacji odtworzenie pierwotnych podziałów stolarki okiennej.

21. UWAGI N: 52 26'14.47" E: 20 41'8.52"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony północno-wschodniej

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA