

L.P. 64		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT GARNIZONOWA IZBA CHORYCH (SZPITAL)			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 68
2. DATA POWSTANIA lata 90-te XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/23
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					

Widok od strony południowo-zachodniej.

18. OPIS

Budynek parterowy na planie prostokąta murowany z cegły, licowany cegłą. Elewacja frontowa trzynastoosiowa z trójosiowym niewielkim ryzalitem pośrodku, mieszczącym szerokie wejście do budynku ujęte lizenami po bokach, flankowane prostokątnymi oknami umieszczonymi w skrajnych osiach. Ryzalit zwieńczony fryzem arkadowym na kroksztynach oraz umieszczonym powyżej ząbkowanym gzymsem koronującym. Ponad gzymsem umieszczono attykę z rzędem płycin. Pozostałe osi wyznaczają okna zwieńczone odcinkowymi nadprożami. Elewacja tylna piętnastoosiowa o analogicznej kompozycji jak od frontu (ryzalit pięcioosiowy). Elewacje szczytowe pięcioosiowe o nieregularnych układach. Okna w konstrukcji skrzynkowej, dwuskrzydłowe z nadślepiem. Dach czterospadowy kopertowy doświetlony półokrągłymi świetlikami, pokryty blachą na rąbek. Wnętrze z dwutraktowym układem pomieszczeń.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany prawidłowo. Widoczne wtórne (historyczne?) przemurowania w elewacjach szczytowych budynku.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy dążyć do odtworzenia pierwotnego układu otworów okiennych.

21. UWAGI N: 52 26'1.41" E: 20 39'53.9"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na frontowy ryzalit budynku.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA