

L.P. 66		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK W ZESPOLE LAZARETU			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES CHAŁUBIŃSKIEGO 1
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/26
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA UŻYTECZNOŚĆ PUBL.		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budynek parterowy murowany z cegły, licowany cegłą, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja frontowa jedenastoosiowa, w osi centralnej umieszczono ryzalit z prostokątnym wejściem do budynku ze stylizowanym nadprożem powyżej drzwi oraz trójkątnym tympanonem wieńczącym. Osie boczne wyznaczone przez prostokątne okna opatrzone analogicznymi nadprożami. Naroża budynku oraz ryzalitu opatrzone lizenami. Elewacje wieńczy gzyms z fryzem schodkowym. Elewacje szczytowe dwuosiowe. Stolarka okienna współczesna, nawiązująca do historycznych podziałów. Dach dwuspadowy pokryty blachą dachówkopodobną.

19. STAN ZACHOWANIA

Dobry. Obiektu użytkowany. Stolarka okienna jednoramowa, wykonana z PCV z pakietem szyb zespolonych

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Brak.

21. UWAGI

N: 52 25'58.96" E: 20 39'48.59"



Widok na oś środkową elewacji frontowej. Widok od zachodu.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na północną część budynku.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA