

L.P. 67		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK W ZESPOLE LAZARETU (KOŚCIÓŁ)			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES SZPITALNA Nr 69
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Drewno, cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 29
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA SAKRALNA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budynek drewniano-murowany, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. W części wschodniej bryły budynku mieści się plebania, w środkowej zakrystia, zaś od zachodu świątynia do której wejście umieszczone w ścianie szczytowej poprzedza wsparte na dwóch słupach wtórne zadaszenie. W elewacjach północnej i południowej, na całej długości umieszczono otwory okienne oraz pojedyncze otwory wejściowe do poszczególnych części budynku. Stolarka okienna wtórna. Dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek. Detal architektoniczny: charakterystyczna oprawa okien, sygnaturka umieszczona na skraju w zachodniej części połaci dachowej. We wnętrzu w części świątynnej zachowały się oryginalne słupy podtrzymujące pierwotny strop.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Przeprowadzane bieżące konserwacje. Wtórna stolarka okienna wykonana z PCV jednoramowa, z pakietem szyb zespolonych.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy dążyć do przywrócenia drewnianej stolarki okiennej.

21. UWAGI

N: 52 26'3.6" E: 20 39'48.61"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony północno-zachodniej