

L.P. 72		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY W ZESPOLE OSIEDLA PODOFICERSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES KADETÓW Nr 92
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 28
17. FOTOGRAFIE 				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA	
				13. WŁASNOŚĆ GMINNA	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____	
Widok od strony południowo-zachodniej.				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ	
				Brak bieżącej konserwacji.	

18. OPIS Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, murowany z cegły, licowany cegłą, założony na planie prostokąta. Naroża budynku w parterze boniowane, na piętrze opatrzone lizenami. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, zwrócona w stronę ulicy posiada wydatny ryzalit w osi środkowej mieszczącej klatkę schodową, w pozostałych osiach okna. Części parterowe ryzalitu z wejściami do klatki ujęte po bokach boniowaniem, posiada półokrągłe nadświetle. Powyżej gzymsu kordonowego w drugiej kondygnacji ujętej ozdobnymi lizenami mieści się na osi prostokątne okno powyżej którego umieszczono zdobiony szczyt, gzyms wieńczący oraz schodkową attykę z okrągłą płyciną. Ściany szczytowe dwuprzęsłowe, z wejściami do budynku. Elewacja tylna dziesięcioosiowa z lizeną pośrodku elewacji. W drugich osiach para wąskich okien. Wszystkie okna zamknięte od góry odcinkowo, posiadają nadproża. Dach czterospadowy kryty blachą na rąbek, z półokrągłymi świetlikami. Detal architektoniczny: wydatny gzyms kordonowy i wieńczący, zdobione lizeny, boniowanie, stolarka o charakterystycznych podziałach etc.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Część pierwotnych okien skrzynkowych wymieniona na jednoramowe, o różnych podziałach, wykonane z PCV z pakietem szyb zespolonych. Oryginalna stolarka z charakterystycznym podziałem w klatkach schodowych.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont budynku należy wykonywać w oparciu o projekt konserwatorski i ocenę stanu technicznego. Należy dożyć do jednolitej, odtwarzającej historyczne podziały, stolarki okiennej.

21. UWAGI

N: 52 26'3.95" E: 20 40'2.96"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od południowego wschodu.