

L.P. 75		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY W ZESPOLE OSIEDLA PODOFICERSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES MONIUSZKI Nr 88
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 28
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony północno-wschodniej.					

18. OPIS Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, murowany z cegły, licowany cegłą, założony na planie prostokąta. Naroża budynku w parterze boniowane, na piętrze opatrzone lizenami. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, zwrócona w stronę ulicy posiada wydatny ryzalit w osi środkowej mieszczącej klatkę schodową, w pozostałych osiach okna. Części parterowe ryzalitu z wejściami do klatki ujęte po bokach boniowaniem, posiada półokrągłe nadświetle. Powyżej gzymsu kordonowego w drugiej kondygnacji ujętej ozdobnymi lizenami mieści się na osi prostokątne okno powyżej którego umieszczono zdobiony szczyt, gzyms wieńczący oraz schodkową attykę z okrągłą płyciną. Ściany szczytowe dwuprzęsłowe, z wejściami do budynku. Elewacja tylna dziesięcioosiowa z lizeną pośrodku elewacji. W drugich osiach para wąskich okien. Wszystkie okna zamknięte od góry odcinkowo, posiadają nadproża. Dach czterospadowy kryty blachą na rąbek, z półokrągłymi świetlikami. Detal architektoniczny: wydatny gzyms kordonowy i wieńczący, zdobione lizeny, boniowanie, stolarka o charakterystycznych podziałach etc.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Zawilgocony w partii przyziemia, tamteż zniszczona miejscami cegła. Część pierwotnych okien skrzynkowych wymieniona na jednoramowe, o różnych podziałach, wykonane z PCV z pakietem szyb zespolonych. Oryginalna stolarka z charakterystycznym podziałem w klatce schodowej na parterze.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont budynku należy wykonywać w oparciu o projekt konserwatorski i wnikliwą ocenę stanu technicznego. Należy dożyć do jednolitej, odtwarzającej historyczne podziały, stolarki okiennej.

21. UWAGI N: 52 26'4.73" E: 20 40'5.47"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od południowego-zachodu.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA