

L.P. 79		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 139
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 7
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

widok od strony południowej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. elewacje północna i południowa pięcioprzęślowe, szczytowe dwuprzęsłowe, podzielone lizenami. Elewacja południowa z prostokątnymi otworami wejściowymi oraz dwoma wtórnymi otworami garażowymi. Elewacja północna z czterem otworami wejściowymi. Elewacja szczytowa wschodnia ślepa. Detal: odcinkowe nadproża nad wejściami, gzyms kostkowy obiegający wokół elewację. Dach kopertowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Oryginalna bez przekształceń ściana od strony północnej i wschodniej Pozostałe ściany z przekształceniami poprzez wprowadzenie do obiektu pomieszczeń garażowych.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien przewidywać ujednolicenie i nową aranżację przekształconych ścian budynku dostosowując je jednocześnie do zabytkowego charakteru budowli.

21. UWAGI N: 52 26'25.31" E: 20 40'24.01"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony północno-wschodniej.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA