

L.P. 80		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY W ZESPOLE OSIEDLA OFICERSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 140
2. DATA POWSTANIA 1898	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 7
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony południowo-zachodniej.					

18. OPIS

Budynek gospodarczy parterowy, murowany z cegły, licowany cegłą założony na planie zbliżonym do prostokąta. Do elewacji szczytowej od południa dostawiono murowany ganek z wejściem od frontu. W północnej ścianie szczytowej otwór wejściowy do wewnątrz. Elewacje boczne wschodnia czteroosiowa, zachodnia trójosiowa znacznie przekształcona. Naroża budynku opatrzone lizenami. Otwory okienne prostokątne z odcinkowymi nadprożami. Dach dwuspadowy zarówno w głównej bryle jaki na ganku pokryty papą.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt znacznie przebudowany z wykorzystaniem cegieł rozbiórkowych, pozbawiony fryzów, widoczne wtórne zamurowanie części okien, zużyta stolarka drzwiowa. Cegły miejscami uszkodzone.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga kompleksowego remontu. Należy dążyć do przywrócenia historycznej formy budynku.

21. UWAGI

N: 52 26'24.65" E: 20 40'24.07"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od północnego-wschodu