

L.P. 87		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY W ZESPOLE OSIEDLA OFICERSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 136
2. DATA POWSTANIA Ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 9
17. FOTOGRAFIE			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ		
			Brak bieżącej konserwacji, popadnięcie w ruinę.		
Widok od strony południowo-wschodniej.					

18. OPIS

Budynek gospodarczy parterowy, murowany z cegły, licowany cegłą założony na planie zbliżonym do prostokąta. Do elewacji szczytowej dostawiono od południa murowany ganek z wejściem od frontu. Elewacje boczne trójosiowe. Naroża budynku opatrzone lizenami. Otwory okienne prostokątne z odcinkowymi nadprożami. Detal architektoniczny: gzyms z fryzem kostkowym. Dach dwuspadowy zarówno w głównej bryle jak i na ganku.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Strop i więźba budynku zarwane, ze środka obiektu wyrastają drzewa, ubytki w cegle, znaczne zawilgocenie murów, wtórne zamurowanie części okien, zużyta stolarka drzwiowa.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga natychmiastowego zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Docelowo należy dążyć do przywrócenia budynku do jak najlepszego stanu technicznego.

21. UWAGI

N: 52 26'22.23" E: 20 40'22.15"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od północnego-wschodu.