

L.P. 88		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 134
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 9
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROZEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od strony południowo-wschodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. Elewacje północna i południowa sześcioprzęsłowe, szczytowe dwuprzęsłowe, podzielone lizenami. Elewacja południowa z pięcioma pojedynczymi otworami wejściowymi oraz wjazdem garażowym we wschodniej osi. Elewacja północna z pojedynczymi otworami adaptowanymi na wjazdy garażowe. Elewacja szczytowa wschodnia ślepa. Detal: odcinkowe nadproża nad wejściami, gzyms kostkowy obiegający wokół elewację. Dach kopertowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Część otworów wejściowych poszerzonych i przekształconych na wjazdy garażowe.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien przewidywać ujednolicenie i nową aranżację przekształconych ścian budynku dostosowując je jednocześnie do zabytkowego charakteru budowli.

21. UWAGI

N: 52 26'21.46" E: 20 40'22.14"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA