

L.P. 91		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 133
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 11
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROZEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od strony południowo-wschodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. Elewacje północna pięcioprzęślowa, z pięcioma pojedynczymi prostokątnymi otworami wejściowymi. elewacja południowa czteroprzęślowa, z trzema pojedynczymi otworami wejściowymi oraz prostokątnym okienkiem po stronie wschodniej. Elewacja szczytowa zachodnia z dwoma zamurowanymi otworami okiennymi. Detal: lizeny rozdzielające przęsła, odcinkowe nadproża nad wejściami, gzyms kostkowy obiegający wokół elewację. Dach kopertowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Wykonano wtórne otwory wejściowe do komórek w ścianach elewacji, otwory okienne w ścianie szczytowej zamurowane.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien przewidywać ujednolicenie i nową aranżację przekształconych ścian budynku dostosowując je jednocześnie do zabytkowego charakteru budowli.

21. UWAGI

N: 52 26'20.12" E: 20 40'21.62"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony północno-zachodniej.