

L.P. 92		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY W ZESPOLE OSIEDLA OFICERSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 132
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 11
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony północno-zachodniej.					

18. OPIS

Budynek gospodarczy parterowy, murowany z cegły, licowany cegłą założony na planie zbliżonym do prostokąta. Do elewacji szczytowych dostawiono murowane ganki z wejściem od frontu i oknami w ścianach bocznych. Elewacje boczne czteroosiowe. Naroża budynku opatrzone lizenami. Otwory okienne prostokątne z odcinkowymi nadprożami. Gzyms wieńczący z fryzem kostkowym. Dach dwuspadowy zarówno w głównej bryle jak i na gankach pokryty dachówką ceramiczną (karpiówka – ganki, zakładkowa - dach budynku).

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Zachowane oryginalne pokrycie dachowe. Część okien zamurowana, plamy cementowe na elewacji, zużyta stolarka drzwiowa.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy dążyć do przywrócenia historycznych otworów okiennych, oczyszczenia elewacji, doprowadzenia do jak najlepszego stanu technicznego.

21. UWAGI

N: 52 26'19.5" E: 20 40'21.73"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od północnego-zachodu