

L.P. 93		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY W ZESPOLE OSIEDLA OFICERSKIEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 131
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR —	4. MATERIAŁ cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 11
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony południowej.					

18. OPIS

Budynek gospodarczy parterowy, murowany z cegły, licowany cegłą założony na planie do prostokąta. Do południowej elewacji szczytowej dostawiono murowany ganek z wejściem od frontu i oknem w ścianie bocznej. Elewacje boczne trójosiowe. Od zachodu w jednej wtórny otwór wejściowy. Naroża budynku opatrzone lizenami. Otwory okienne prostokątne z odcinkowymi nadprożami. Gzyms wieńczący z fryzem kostkowym. Dach dwuspadowy zarówno w głównej bryle jaki na ganku.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Część okien zamurowana, wybity dodatkowy otwór wejściowy do budynku, plamy cementowe na elewacji, zużyta stolarka drzwiowa.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy dążyć do przywrócenia historycznych otworów okiennych, oczyszczenia elewacji, doprowadzenia do jak najlepszego stanu technicznego.

21. UWAGI

N: 52 26'19.6" E: 20 40'21.02"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok od północnego-zachodu