

L.P. 97		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES Nr 129
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 13/2
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROZEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od strony południowo-zachodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. elewacje północna i południowa pięcioprzęślowe, szczytowe dwuprzęsłowe, podzielone lizenami. Elewacja południowa z prostokątnymi otworami wejściowymi. Elewacja północna trzema otworami wejściowymi pośrodku, flankowanymi przez dwa pomieszczenia garażowe w skrajnych osiach. W elewacji szczytowej zachodniej dwa prostokątne otwory okienne, we wschodniej wtórny wjazd garażowy. Detal: odcinkowe nadproża nad wejściami, gzyms kostkowy obiegający wokół elewację. Dach kopertowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Oryginalna bez przekształceń ściana od strony południowej i wschodniej. Pozostałe ściany z przekształceniami poprzez wprowadzenie do obiektu pomieszczeń garażowych.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien przewidywać ujednolicenie i nową aranżację przekształconych ścian budynku dostosowując je jednocześnie do zabytkowego charakteru budowli.

21. UWAGI

N: 52 26'17.73" E: 20 40'20.5"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

widok od strony północno-wschodniej.