

L.P. 99		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT		BUDYNEK GOSPODARCZY		5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI	6. ADRES Nr 126
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 13/2
17. FOTOGRAFIE				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA	
				13. WŁASNOŚĆ GMINNA	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .	
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony południowej.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. elewacje frontowa i tylna sześcioprzęsłowe podzielone lizenami. elewacja frontowa (południowa) z prostokątnymi otworami wejściowymi i jednym otworem garażowym we wschodniej części. Elewacja tylna z wtórnie wprowadzonymi otworami garażowymi. elewacje szczytowe ślepe. Detal: odcinkowe nadproża nad wejściami, gzyms kostkowy obiegający wokoło elewację. Dach kopertowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Oryginalna ściana od strony południowej. Północna znacznie przekształcona w sposób nieregularny przy użyciu różnych materiałów.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien przewidywać ujednolicenie i nową aranżację północnej ściany budynku dostosowując ją jednocześnie do zabytkowego charakteru budowli.

21. UWAGI

N: 52 26'16.48" E: 20 40'19.9"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

widok od strony północno-zachodniej.