

L.P. 103		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PIEKARNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA Poł. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/6
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok od strony wschodniej

18. OPIS Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, wybudowany na planie prostokąta, przykryty nasypem ziemnym. Elewacja frontowa (południowa) dwukondygnacyjna jedenastoprzęsłowa. Rozdzielone lizenami przęsła posiadają po dwie osie wyznaczone przez otwory okienne. Części parteru boniowane zamknięte od góry rozdzielającym kondygnacje gzymsem w postaci fryzu wykonanego z ułożonych krawędziami cegieł. Druga kondygnacja zwieńczona fryzem kostkowym przechodzącym na lizeny. Otwory okienne prostokątne, w parterze niższe miejscami zastąpione otworami wejściowymi, zamknięte od góry trapezoidalnymi nadprożami. Elewacja tylna północna dwukondygnacyjna, dolna kondygnacja wtopiona w wał, górna analogiczna względem górnej kondygnacji elewacji frontowej. Ściany szczytowe ślepe z gzymsem kostkowym w zwieńczeniu. Od wschodu pozostałości bo wtórnie dobudowanych pomieszczeniach gospodarczych. Od zachodu umieszczony komin. Stolarka okienna wtórna.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Budynek nieużytkowany. Miejscami zniszczona cegła szczególnie w partiach gzymsu i nasypu ziemnego. Silne zakrzewienie nasypu ziemnego.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga przeprowadzenia prac remontowych w oparciu o projekt konserwatorski, który powinien przewidywać m.in. uzupełnienie cegły bądź jej wymiana, wykonanie izolacji budynku, osuszenia, likwidację z nasypu ziemnego zakrzewień.

21. UWAGI N:52 26'9.63" E: 20 40'19.41"



Widok od strony północno-wschodniej

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na pojedyncze przęsło budynku

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA