

L.P. 106		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES SZPITALNA nr 85
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 26
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony północno-wschodniej					

18. OPIS

Budowla murowana z cegły w nasypie ziemnym. Elewacja zwrócona do ulicy wybudowana w formie wydłużonego trapezu. W części środkowej na czterech osiach, w równych odległościach, umieszczono pojedyncze otwory wejściowe do wnętrza, zaś w piątej osi parę drzwi wejściowych. Otwory drzwiowe opatrzone zostały boniowanym koszowym nadprożem o łuku ostrym oraz pancernymi drzwiami jednoskrzydłowymi. Część środkową elewacji wieńczy fryz arkadowy z gzymsem. Po stronie północnej przy ulicy wybudowano niewielką stróżówkę, funkcjonalnie powiązaną z prochownią.

19. STAN ZACHOWANIA


Dostateczny. Budowla zachowana w stanie pierwotnym, częściowo zawilgocone ściany, nasyp ziemny pokryty drzewostanem.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien wiązać się z osuszeniem i wymianą tynków na elewacji, a także z wycinką drzew znajdujących się na nasypie ziemnym.

21. UWAGI N: 52 26'5.25' E: 20 39'58.46"

Stróżówka przynależąca do prochowni

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na otwory wejściowe do wnętrza prochowni.