

L.P. 107		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK POMOCNICZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES OBRONCÓW MODLINA Nr 83
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 16/1
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od północnego-wschodu.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, wtórnie otynkowany, parterowy, wybudowany na planie wydłużonego prostokąta. Elewacja dłuższych boków budynku dziewięcioosiowe, w północnej wejście w osi centralnej. W trójosiowej elewacji szczytowej wschodniej w osi centralnej wejście do budynku, w górnej części zwieńczona trójkątnym naczółkiem z okrągłym otworem okiennym doświetlającym strych. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne ze współczesną stolarką okienną, nieodtwarzającą historycznych podziałów. Dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek. Detal: wydatny gzyms z fryzem w postaci rzędu konsolek, lizeny rozdzielające poszczególne osie budynku.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt wtórnie otynkowany częściowo zatracił pierwotny charakter. Stolarka okienna z PCV, jednoramowa z pakietem szyb zespolonych, nie nawiązująca do historycznej.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Brak.

21. UWAGI N: 52 26'8.17" E: 20 39'58.01"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA