

L.P. 108		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK POMOCNICZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES MONIUSZKI
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 9/2
17. FOTOGRAFIE 				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA BRAK.	
				13. WŁASNOŚĆ	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .	
Widok na elewację zachodnią.				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.	

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, otynkowany, parterowy, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja zachodnia ośmioosiowa (pierwotnie siedmioosiowa) z ujętym lizenami, poprzedzonym schodami, centralnym szerokim wejściem do budynku, zamkniętym odcinkowo. Po bokach otwory okienne zamknięte odcinkowo. W skrajnej północnej osi wtórny otwór wejściowy. elewacja wschodnia z ujętymi ryzalitowo krańcami budynku, o otworach okiennych zamkniętych odcinkowymi nadprożami. Ściana szczytowa południowa trójprzęsłowa z płycinami w skrajnych przęsłach i niewielkimi otworami okiennymi w przęśle centralnym. Od północy przylega dobudowany budynek. Stolarka okienna skrzynkowa o historycznych podziałach. Dach płaski.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt nie uległ przekształceniom, zachował pierwotny charakter. Budynek zawilgocony, na znacznych fragmentach odspojone tynki, zużyta stolarka okienna.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu przeprowadzić w oparciu o projekt konserwatorski przewidujący zachowanie charakteru zabudowy.

21. UWAGI N: 52 26'8.4" E: 20 40'4.88"

Budynek stanowi element zespołu zabudowy koszarowo-mieszkalnej z przełomu XIX i XX w. Było to regularne założenie, rozmieszczone po obu stronach obecnej ul. 29 Listopada – jednej z głównych dróg twierdzy, o charakterze reprezentacyjnej alei ze szpalerami drzew i odsuniętą linią zabudowy. Zachowało się z niego 8 budynków, w różnym stopniu przekształconych. Stanowił czytelny historyczny układ urbanistyczny, do którego dostosowano również późniejszą zabudowę po południowej stronie ul. 29 Listopada, zachowując wyznaczoną przez Rosjan linię zabudowy i usytuowanie budynków szczytem do ulicy.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację wschodnią