

L.P. 112		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES 29 LISTOPADA Nr 113
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 12
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od południowego-wschodu					

18. OPIS

Budynek gospodarczy wybudowany na planie prostokąta. Elewacje wschodnia i zachodnia czteroprzęsłowe z prostokątnymi wejściami do budynku zamkniętymi od góry odcinkowymi nadprożami. Przęsła rozdzielone za pomocą lizen. Ściany szczytowe dwuprzęsłowe, ślepe. Dach czterospadowy kopertowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Widoczne wtórne przemurowania. Uszkodzony fragment orynnowania. Różnorodna stolarka drzwiowa.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Zaleca się oczyszczenie cegły z cementowych tynków, remont rynien oraz ujednolicenie stolarki.

21. UWAGI

N: 52 26'13.17" E: 20 40'8.97"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od południowego-zachodu