

L.P. 115		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES 29 LISTOPADA
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 5
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA GOSPODARCZA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od północnego-zachodu.					

18. OPIS

Budynek gospodarczy parterowy wybudowany na planie prostokąta usytuowany równolegle do budynku mieszkalnego. Elewacja frontowa sześćciosiowa, głównie z otworami wjazdowymi do garaży. W jednej z centralnych osi otwór drzwiowy. Wjazdy i wejścia opatrzone łukami koszowymi. W ścianie szczytowej od zachodu wtórny otwór wejściowy. W elewacji tylnej niewielkie prostokątne, zamknięte odcinkowo okna. Naroża budynku opatrzone lizenami. Dach czterospadowy kopertowy z trójkątnymi świetlikami w dachu, pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt wtórnie przekształcony przez adaptacje pomieszczeń na garaże. Widoczne silne przemurowania przez poszerzenie otworów wejściowych, a także znaczne przemurowanie w obrębie zachodniej ściany szczytowej.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy dążyć do przywrócenia spójnego charakteru budynku poprzez dostosowanie wtórnych przeróbek do historycznego charakteru obiektu. Remont budynku powinien być przeprowadzony w oparciu o projekt konserwatorski.

21. UWAGI N: 52 26'12.92" E: 20 40'17.52"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od południowego-zachodu

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA