

L.P. 116		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES CHYZANOWSKIEGO nr 142
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, beton, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/7
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od strony południowo-wschodniej

18. OPIS

Budowla murowana z cegły w nasypie ziemnym. Elewacja zwrócona do ulicy wybudowana w formie wydłużonego trapezu. W części środkowej na czterech osiach, w równych odległościach, umieszczono pojedyncze otwory wejściowe do wewnątrz, zaś w piątej osi parę drzwi wejściowych. Otwory drzwiowe opatrzone zostały boniowanym koszowym nadprożem o łuku ostrym oraz pancernymi drzwiami jednoskrzydłowymi. Część środkową elewacji wieńczy fryz arkadowy z gzymsem.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Wtórne dobudówki przelotni. Częściowo zawilgocone ściany, nasyp ziemny pokryty drzewostanem.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu powinien wiązać się z osuszeniem i wymianą tynków na elewacji, a także z wycinką drzew znajdujących się na nasypie ziemnym.

21. UWAGI N: 52 26'24.01" E: 20 40'6.53"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony zachodniej.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA