

L.P. 119		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MAGAZYNOWY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES CHRZANOWSKIEGO Nr 145
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/26
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony południowego wschodu.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły licowanej cegłą, parterowy, ustawiony szczytem do ulicy. Równorzędne elewacje piętnastoosiowe, wtórnie przekształcone, w większości opatrzone metalowymi drzwiami garażowymi różnej wysokości, powyżej ornament kostkowy. Dwie z osi wschodniej posiadają mniejsze otwory drzwiowe flankowane pojedynczymi wąskimi oknami. Poszczególne osie rozdzielone za pomocą lizen. Ściany szczytowe dwuprzęsłowe ślepe. Dach czterospadowy kopertowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt częściowo zatracił pierwotny charakter poprzez adaptację pomieszczeń na garaże. Zniszczona cegła, wtórne przemurowania.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy dążyć od ujednolicenia wysokości drzwi garażowych przy jednoczesnym zachowaniu bądź odtworzeniu pierwotnego detalu architektonicznego, w celu nadania jednolitego charakteru.

21. UWAGI N: 52 26'28.83" E: 20 40'20.16"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na zachowany pierwotny fragment elewacji.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA