

L.P. 120		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK POMOCNICZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES CHRZANOWSKIEGO Nr 146
2. DATA POWSTANIA XIX/XX	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, papa	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 2/26
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					
Widok od strony południowej.					

18. OPIS

Budynek pomocniczy wybudowany na planie zbliżonym do kwadratu. Elewacje trójosiowe z prostokątnymi otworami wejściowymi bądź okiennymi (ewentualnie blendami) zamkniętymi od góry odcinkowymi nadprożami. Naroża budynku ujęte lizenami. Elewacje wieńczą gzymsy z fryzem złożonym z niewielkich wsporników. Dach czterospadowy pokryty papą termozgrzewalną. Wydatny ozdobiony płycinami komin.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Widoczne wtórne przekształcenia które psują estetykę budynku. W blendy wprowadzone w sposób nieprzemyślany wtórne niewielkie okna. Wielkość otworu wejściowego nie współgra z wysokością i szerokością blendy. Częściowo zachowana historyczna stolarka okienna.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy dążyć do polepszenia wyglądu estetycznego obiektu poprzez ujednolicenie stolarki okiennej, likwidację wtórnych przeróbek etc.

21. UWAGI N: 52 26'30.36" E: 20 40'23.62"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od południowego-zachodu

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA