

L.P. 124		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK POMOCNICZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES LEDÓCHOWSKIEGO 5 (Nr 157)
2. DATA POWSTANIA pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 2/4
17. FOTOGRAFIE 				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA	
				13. WŁASNOŚĆ	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____	
				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ	
				Brak bieżącej konserwacji.	

Widok od strony północno-wschodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, parterowy wybudowany na planie długiego prostokąta (ok. 76 m). W elewacji południowej rząd otworów okiennych, w części środkowej pojedyncze otwory wejściowe do budynku. W elewacji tylnej pomieszczenia garażowe oraz w części środkowej ryzalit z pomieszczeniami gospodarczymi. Do elewacji szczytowych dostawiono wtórne dobudówki. Otwory okienne zamknięte od góry charakterystycznymi nadprożami. Elewacje zwieńczone gzymsem z fryzem kostkowym. Dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Wtórne przemurowania powodujące chaos w bryle budynku. Niektóre otwory okienne o zmniejszonym świetle okna.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy dążyć do ujednolicenia stolarki okiennej odtwarzając historyczne podziały i przywrócenia pierwotnego wyglądu obiektu.

21. UWAGI

N: 52 26'34.81" E: 20 40'36.87"



Widok na elewację tylną budynku

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na część środkową.