

|                                                                                                      |                 |                                 |  |                                                                                                                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| L.P. 129                                                                                             |                 | KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU |  |                                                                                                                                                    |                                    |
| 1. OBIEKT                                                                                            |                 | BUDYNEK WARSZTATOWY             |  | 5. MIEJSCOWOŚĆ<br>NOWY DWÓR<br>MAZOWIECKI                                                                                                          | 6. ADRES<br>DĄBROWSKIEGO<br>Nr 169 |
| 2. DATA POWSTANIA<br>koniec XIX w.                                                                   | 3. AUTOR<br>--- | 4. MATERIAŁ<br>Cegła, blacha    |  | 7. KOD POCZTOWY<br>05-100                                                                                                                          | 8. NR EW. DZIAŁKI<br>1/9           |
| 17. FOTOGRAFIE<br> |                 |                                 |  | 9. GMINA<br>NOWY DWÓR MAZOWIECKI                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                                      |                 |                                 |  | 10. POWIAT<br>NOWODWORSKI                                                                                                                          |                                    |
|                                                                                                      |                 |                                 |  | 11. WOJEWÓDZTWO<br>MAZOWIECKIE                                                                                                                     |                                    |
|                                                                                                      |                 |                                 |  | 12. OBECNA FUNKCJA<br>MAGAZYNOWA                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                                      |                 |                                 |  | 13. WŁASNOŚĆ                                                                                                                                       |                                    |
|                                                                                                      |                 |                                 |  | 14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA<br>Nr obszaru AZP<br>Nr stanowiska na obszarze AZP                                                                  |                                    |
|                                                                                                      |                 |                                 |  | 15. INFORMACJE O OCHRONIE<br>Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957<br>Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____<br>. |                                    |
| Widok od strony południowo-wschodniej                                                                |                 |                                 |  | 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ                                                                                                                               |                                    |
|                                                                                                      |                 |                                 |  | Brak bieżącej konserwacji.                                                                                                                         |                                    |

**18. OPIS**

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, wybudowany na planie prostokąta. Elewacje podzielone na przęsła za pomocą lizen z fryzem kostkowym w zwieńczeniu pomiędzy nimi. Elewacja południowa siedmioprzęsłowa, z arkadowo ujętymi otworami okiennymi zamkniętymi łukami półokrągłymi oraz wjazdem bramnym w osi centralnej. Elewacje szczytowe trójpłaszczyznowe, od zachodu z wjazdem bramnym na osi oraz otworami okiennymi po bokach zamkniętymi łukami półokrągłymi. Od wschodu z analogicznymi trzema otworami okiennymi. Elewacje wieńczą fryzy kostkowe, w szczytach, trójkątne tympanony z okulusem pośrodku. Do elewacji północnej przylegają wtórne dobudówki. Dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek.

**19. STAN ZACHOWANIA**

Niedostateczny. Widoczne znaczne przemurowania w obrębie ciągów komunikacyjnych. Zmniejszone wysokości prześwitów okiennych. Zamurowane wjazdy bramne. Otwory okienne zabite deskami. Przybudówki w stanie destrukcji. Zawilgocony w partii przyziemia. Miejscami zlasowana cegła.

**20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE**

Docelowo należy przywrócić pierwotny układ komunikacyjny wraz z odtworzeniem pierwotnych wysokości okien i bram. Remont powinien wiązać się z osuszeniem obiektu i wykonaniem odpowiednich izolacji. Wymianą zniszczonej substancji.

**21. UWAGI** N: 52 26'36.1" E: 20 40'56.95"

**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok na elewację zachodnią budynku

**23. DATA:** 02.11.2012

**WYKONAWCA:** AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA