

L.P. 132		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT DOMEK OGRODNIKA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES KOŚCIUSZKI Nr 188
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Drewno, eternit	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 6/4
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1062/69, 19.04.1957 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony wschodniej.					

18. OPIS

Budynek mieszkalny, parterowy, drewniany wykonany z bali na podmurówce, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja frontowa pięcioosiowa z wejściem w osi centralnej. Po bokach wejście zlokalizowano okna, w skrajanych osiach szerokie podwójne, w osiach wewnętrznych pojedyncze. Elewacja tylna pięcioosiowa z pierwotnie umieszczonym wyjściem na osi centralnej (przekształcone na okno), z otworami okiennymi analogicznymi jak w elewacji frontowej. Do elewacji przylega od strony północnej wtórna dobudówka (wiatrołap). Ściany szczytowe ślepe, posiadające w kondygnacji poddasza wejście na strych. Okna oryginalne w konstrukcji skrzynkowej, dwuskrzydłowe z nadślepiem. Dach dwuspadowy pokryty eternitem układanym w karo, z dwoma ozdobnymi murowanymi kominami. Detal architektoniczny: ozdobne opaski wokół otworów okiennych, ozdobna listwa podokapowa.

19. STAN ZACHOWANIA


Niedostateczny. Obiekt zaniedbany, widoczne zużycie materiału. Zniszczony dach, odpadające płyty eternitowe, północna część pokryta mchem. Wtórne dobudówki i zmiany w pierwotnych ciągach komunikacyjnych.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE


Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Remont powinien mieć charakter odtworzeniowy. Zaleca się przywrócenie pierwotnych ciągów komunikacyjnych, likwidację dobudówki.

21. UWAGI

N: 52 26'26.47" E:20 41'17.1"



Fragment budynku z detalem architektonicznym

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Pojedyncze okno i widok na tylną elewację budynku