

L.P. 135		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA MALEWICZA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA 1896	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Beton, cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 1/16
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____					
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od strony północnej.					

18. OPIS

Budowla murowana z betonu i cegły w nasypie ziemnym, założona na planie prostokąta. Elewacja prosta z wejściem w części środkowej, oraz bocznej, zwieńczona grubym wyoblonym gzymsem. Wnętrze w układzie trójtraktowym z dwoma korytarzami flankującymi trakty o układzie prostopadłym względem nich. W zakończeniu lewego korytarza pomieszczenie dawnej maszynowni, sąsiadujące z pomieszczeniem komory prochowej do której wejście doprowadzono prawym korytarzem. W części środkowej lewego korytarza wejście do analogicznej komory prochowej zlokalizowanej w środkowym trakcie. W przednim trakcie wzdłuż całej elewacji korytarz z wejściami do trzech niewielkich pomieszczeń. Obiekt zaopatrzony w wentylację kominową.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt zawilgocony, odspojone tynki, wtórne zamurowania ciągów komunikacyjnych, uszkodzony gzyms, zadrzewiony nasyp.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE


Należy zabezpieczyć obiekt przed dalszą degradacją, poprzez usunięcie z nasypu drzewostanu, co pozwoli dodatkowo na uczynienie bryły obiektu. Remont obiektu przeprowadzić należy w oparciu o projekt konserwatorski.

21. UWAGI

N: 52 27' 32.03"

E: 20 40'9.1"

Obiekt stanowił zaplecze magazynowe fortu II w Koszewie. Nazwany został na cześć pierwszego komendanta twierdzy w powojennej Polsce płk E. Malewicz.



Rzut prochowni wg karty ewidencyjnej (archiwum WUOZ w Warszawie)

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na prochownię

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA