

|                                                                                                      |                 |                                 |                                                                                                                           |  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| L.P. 139                                                                                             |                 | KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU |                                                                                                                           |  |                                 |
| 1. OBIEKT<br><b>WIEŻA CIŚNIEN W ZESPOLE ZABUDOWY STOCZNI</b>                                         |                 |                                 | 5. MIEJSCOWOŚĆ<br><b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>                                                                             |  | 6. ADRES                        |
| 2. DATA POWSTANIA<br>koniec XIX w.                                                                   | 3. AUTOR<br>--- | 4. MATERIAŁ<br>cegła            | 7. KOD POCZTOWY<br><b>05-100</b>                                                                                          |  | 8. NR EW. DZIAŁKI<br><b>4/8</b> |
| 17. FOTOGRAFIE<br> |                 |                                 | 9. GMINA <b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>                                                                                      |  |                                 |
|                                                                                                      |                 |                                 | 10. POWIAT <b>NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>                                                                                    |  |                                 |
|                                                                                                      |                 |                                 | 11. WOJEWÓDZTWO <b>MAZOWIECKIE</b>                                                                                        |  |                                 |
|                                                                                                      |                 |                                 | 12. OBECNA FUNKCJA <b>BRAK</b>                                                                                            |  |                                 |
|                                                                                                      |                 |                                 | 13. WŁASNOŚĆ                                                                                                              |  |                                 |
|                                                                                                      |                 |                                 | 14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA<br>Nr obszaru AZP<br>Nr stanowiska na obszarze AZP                                         |  |                                 |
|                                                                                                      |                 |                                 | 15. INFORMACJE O OCHRONIE<br>Nr i data wpisu do rejestru zabytków<br>Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ |  |                                 |
| 16. RODZAJE ZAGROŻEŃ<br><br>Brak konserwacji, popadnięcie w ruinę.                                   |                 |                                 |                                                                                                                           |  |                                 |

Widok od strony północno-zachodniej i południowo-wschodniej.

**18. OPIS**

Wieża murowana z cegły, częściowo otynkowana, trójkondygnacyjna, wybudowana na planie ośmioboku. Kondygnacja parteru licowana cegłą, z otworem wejściowym od południowego-wschodu, zamurowanym otworem wejściowym od północnego zachodu oraz niewielkim otworem okiennym od południa. Kondygnacja środkowa pierwotnie w całości otynkowana posiada otwory okienne umiejscowione powyżej otworów wejściowych parteru. Zwieńczona wydatnym gzymsem. Kondygnacja górna, pierwotnie również otynkowana, na każdej ze ścianek ośmioboku posiada niewielkie prostokątne otwory okienne; zwieńczona krenelażem.

**19. STAN ZACHOWANIA**

Zły. Obiekt nieużytkowany. Znaczne odspojenie tynków. Ubytki w cegle. Na dużych powierzchniach cegła zlasowana. Wtórne przemurowania. Obiekt zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz. Niezabezpieczony przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Popada w dalszą degradację. Niewielkie zadrzewienia w najwyższej kondygnacji.

**20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE**

Obiekt w pierwszej kolejności wymaga zabezpieczenia przed dalszą degradacją. Docelowo projekt konserwatorski powinien przewidywać m.in. naprawę lub wymianę zniszczonej substancji zabytkowej, wykonanie odpowiednich izolacji.

**21. UWAGI** N: 52 26'1.76" E: 20 41'17.41"**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok na najwyższą kondygnację obiektu.