

L.P. 144		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT WIEŻA MICHAŁOWSKA (ŚW. MICHAŁA) W FORCIE NAREW			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES
2. DATA POWSTANIA Ok. 1838	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, kamień, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 72
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do reONYjestru zabytków 988, 06.12.1982 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok od strony wschodniej.

18. OPIS Budowla murowana z cegły, na planie okręgu z wewnętrznym dziedzińcem. Pierwotnie samodzielna wieża artyleryjska otoczona fosą, z pomieszczeniami na dwóch kondygnacjach, ze strzelnicami karabinowymi na poziomie fosi i artyleryjskimi w przyziemiu, przykryta od góry ziemnym nasypem z przedpiersiem dla strzelców. Po rozbudowie fortu w 2. poł. XIX w. przekształcona w jego koszarę poprzez zasypanie fosi i przykrycie nasypem ściany czołowej. Obecnie nasyp ziemny jest zdjęty, fosa całkowicie zasypana. Na dziedziniec prowadzi historyczna brama od zachodu – pierwotnie otwór zamknięty półkoliście, umieszczony w prostokątnej niszy z żeliwną tablicą z nazwą fortu, wpisaną w półokrągłą blendę wypełnioną boniowaniem. Od wschodu wtórny, prostokątny otwór wjazdowy. W zewnętrznej elewacji zwieńczonej kamiennym gzymsem na krokwstynach umieszczone parami strzelnice artyleryjskie, z wyjątkiem odcinka w rejonie bramy, gdzie umieszczono trzy zespoły po 7 strzelnic karabinowych. Wewnątrz 14 pomieszczeń sklepionych kolebkowo, z amfiladowym przejściem, ze strzelnicami armatnimi lub karabinowymi w sali wewnętrznej i oknami lub wyjściami od strony dziedzińca, w większości zastąpionymi prostokątnymi wjazdami. W przejeździe bramnym wydzielony przedsionek z obroną wewnętrzną, w jednym z pomieszczeń klatka schodowa prowadząca do dolnej kondygnacji i na strop wieży.

19. STAN ZACHOWANIA


Zły. Obiekt mocno zniszczony. Widoczne braki w znacznej partii gzymsów, fragmentów ścian, liczne wtórne przemurowania, znaczne ubytki w ceglach (cegła zlasowana), brak części detalu (rzygacze). Z budynku zdjęto nasyp ziemny co spowodowało znaczną jego degradację i konieczność zadaszenia.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu należy wykonać w oparciu o wnioski zawarte w ekspercie stanu technicznego i projekt konserwatorski. Możliwa adaptacja budynku na cele komercyjne, w uzgodnieniu z konserwatorem.

21. UWAGI

N: 52 25'8.58" E: 20 41'47.05



Rzut obiektu wg karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa (archiwum WUOZ w Warszawie).

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA



Widok na fragment budowli od strony dziedzińca.