

L.P. 148		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT WIEŻA CIŚNIEŃ W ZESPOLE DWORCA KOLEJOWEGO			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES MIESZKA I
2. DATA POWSTANIA Lata 20. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ cegła	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 107/1
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.		

Widok na wieżę ciśnień.

18. OPIS

Wieża wybudowana na planie kwadratu o ściętych narożach. Oszkarpowana podstawa z wejściem od północy zwieńczona została gzymsem kordowym. Część środkowa prosta, pozbawiona detalu z półokrągło zamkniętymi oknami umieszczonymi w naprzeciwległych szerszych ścianach. Powyżej zwielokrotnione gzymsowanie przechodzące na najwyższą część budowli, o większej średnicy nadwieszanej nad nią. Od strony północnej na osi wejścia do obiektu, na całej wysokości trzeciej części zlokalizowano wykusz o ściętych narożach z tworem okiennym na osi. Dach wielospadowy, pokryty blachą.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz. Otwór wejściowy oraz część otworów okiennych zamurowana. Zniszczone obróbki blacharskie.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu wymaga projektu konserwatorskiego który powinien przewidywać m.in. wykonanie odpowiednich izolacji, przywrócenie pierwotnych otworów okiennych, wymianę obróbek blacharskich.

21. UWAGI N: 52 26'32.36" E: 20 42'6.77"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA