


L.P. 151		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT FORT „NAD WISŁĄ”				5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
2. DATA POWSTANIA ok. 1883		3. AUTOR ---		4. MATERIAŁ ---	
				6. KOD POCZTOWY 05-100	
				7. NR EW. DZIAŁKI _____	
16. FOTOGRAFIE 				8. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				9. POWIAT NOWODWORSKI	
				10. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				11. OBECNA FUNKCJA	
				12. WŁASNOŚĆ	
				13. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				14. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____	
				15. RODZAJE ZAGROŻEŃ Niewłaściwe wykorzystywanie zachowanych elementów fortu, brak zabezpieczenia przed degradacją.	

17. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU

Mały fort artyleryjski, wzniesiony w miejscu wcześniejszego szanca przypuszczalnie ok. 1883 r., na planie pięciobocznej lunety z wjazdem w osi szyi. Otoczony był fosą mokrą, w czołach i barkach posiadał wał ze stanowiskami artylerii rozdzielonymi pięcioma poprzecznicami z umieszczonymi w nich piętrowymi schronami pogotowia (w dolnej kondygnacji mieściły magazyn amunicji, w górnej izbę pogotowia bojowego dla obsługi dział). Prawdopodobnie przed wałem artylerii pierwotnie znajdował się a się niski wał piechoty z drogą międzywałową, na którą wychodziły poterny z bocznych i środkowego schronu pogotowia, przy czym ta ostatnia była przedłużona do flankującej fosy kaponiery czołowej. Fort nie posiadał koszar – dlatego podczas modernizacji i przebudowy fortu na jednowałowy, która miała miejsce przypuszczalnie pod koniec XIX w., w miejscu drogi wałowej lewego czoła zbudowano duży schron, połączony ze schronami pogotowia. W okresie międzywojennym wzniesiono niewielki budynek wartowni, zapewne na pozostałościach wału szyjowego. Fort został częściowo zniszczony na skutek przeprowadzenia przez jego środek drogi i użytkowania jego północnej części. Względnie dobrze zachowała się fosa i wał w południowej części fortu, przed fosą jest jeszcze czytelny stok bojowy z przedrowem. Zachował się tu jeden schron pogotowia w złym stanie oraz nietypowe obmurowanie studni, na terenie dawnego stoku bojowego przed prawym barkiem znajduje się dom mostowego. W części północnej wał został prawie całkowicie splantowany, miejscami czytelny jest zarys fosy. Zachowały się dwa ceglane schrony pogotowia i łączący je schron podwałowy, zapewne o konstrukcji betonowej oraz wartownia (na planie kwadratu z namiotowym dachem i narożnymi przyporami, wtórnie obudowana).

18. IKONOGRAFIA



Widok na dwa schrony pogotowia w północnej części fortu



widok na schron podwałowy w północnej części fortu