

L.P. 152		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK KOSZAROWY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PADEREWSKIEGO 3
2. DATA POWSTANIA pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 23/7
17. FOTOGRAFIE 				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA ADMINISTRACYJNA	
				13. WŁASNOŚĆ	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____	
				16. RODZAJE ZAGROŻEŃ	
				Brak.	

Widok od strony północno-wschodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, dwukondygnacyjny na planie prostokąta. Elewacja frontowa od ulicy ośmioosiowa z wejściem na jednej z osi centralnych. Powyżej wejście niewielkie prostokątne okno doświetlające klatkę schodową. Elewacja tylna ośmioosiowa z ceglanaą dobudówką (wiatrołapem) w części środkowej. Elewacje szczytowe trójkątne z nieregularnie umieszczonymi oknami. Okna współczesne drewniane jedoramowe, zachowujące historyczne podziały. Dach wielospadowy o niskim kącie nachylenia. Bogaty detal architektoniczny: gzyms kordonowy i rozbudowany gzyms wieńczący, naroża ujęte boniami i lizenami, koszowe nadproża okien i drzwi.

19. STAN ZACHOWANIA

Dobry. Obiekt użytkowany. Widoczne wtórne przemurowania. Stolarka okienna i drzwiowa współczesna. Okna odtwarzają podziały historyczne.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Brak.

21. UWAGI

N: 52 25'35.81" E: 20 43'13.61"



Widok na wejście od wschodu

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony zachodniej.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA