

L.P. 155		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK POMOCNICZY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PADEREWSKIEGO 3
2. DATA POWSTANIA pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 23/9
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od północnego-wschodu i południowego-zachodu.

18. OPIS

Budynek parterowy murowany, otynkowany, wybudowany na planie prostokąta. Elewacja frontowa od strony wschodniej, pięcioosiowa. W osi centralnej ryzalit z wejściem ujętym po bokach lizenami, ornamentem schodkowym, attyką wieńczącą ryzalit. W osiach bocznych okna zamknięte od góry odcinkowo ze zwornikami wtopionymi w opaskę otaczającą budynek. Pomiedzy oknami płyciny. Elewacja boczna północna z oknem na osi. Elewacja południowa ślepa, dwuprzęsłowa, z lizeną pośrodku. W czteroosiowej elewacji tylnej w skrajnych osiach dwa duże okna oraz dwa mniejsze (nadślemia) po zredukowanych pierwotnych otworach okiennych. Dach wielospadowy płaski o niskim kącie nachylenia z półokrągłymi świetlikami oraz wydajnymi dwoma kominami.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Widoczne wtórne przemurowania w części tylnej (redukcja otworów okiennych).

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Remont obiektu należy wykonać w oparciu o projekt konserwatorski który powinien przewidywać m.in. uporządkowanie elewacji tylnej budynku (należy wziąć pod uwagę przywrócenie pierwotnego wyglądu).

21. UWAGI

N: 52 25'35.33" E: 20 43'12.64"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację frontową