

L.P. 156		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNKI POMOCNICZE (NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY)			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PADEREWSKIEGO 1A
2. DATA POWSTANIA pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 23/15
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA UŻYTECZNOŚĆ PUBL.		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					

Widok od strony północno-wschodniej.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły składa się zasadniczo z dwóch historycznych budynków pomocniczych połączonych ze sobą współczesnym łącznikiem. Elewacja od strony wschodniej siedmioosiowa z parterowym gankiem w osi centralnej zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Elewacja zachodnia jedenastoosiowa z rzędem okien oraz wejściem od strony południowej. Elewacje północna i południowa w skrajnych częściach posiadają trójprzęsłowe elewacje szczytowe historycznej zabudowy. W części środkowej wycofany względem zabytkowych obiektów, trójosiowy częściowo przeszklony łącznik. Dachy historycznych budynków dwuspadowe pokryte blachą na rąbek z niewielkimi półokrągłymi oknami doświetlającymi strych.

19. STAN ZACHOWANIA

Dobry. Obiekt po remoncie adaptacyjnym na Nowodworski Ośrodek Kultury.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Brak.

21. UWAGI N: 52 25'33.8" E: 20 43'14.04"

Widok od strony zachodniej

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na fragment budynku od strony północnej.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA