

L.P. 158		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT REMIZA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PADEREWSKIEGO 1A
2. DATA POWSTANIA pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 23/14
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					
Widok od strony północno-wschodniej.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą, dwukondygnacyjny, wybudowany na planie prostokąta. Pierwotnie jednokondygnacyjny, z góry i obu boków przykryty nasypem ziemnym, nadbudowany przed 1939 r. Elewacje frontowa i tylna pięcioprzęślowe. Kondygnacje rozdzielone gzymsem kordonowym. Przęsła wyznaczone za pomocą lizen. W parterze od frontu zlokalizowane szerokie drzwi garażowe zwieńczone koszwymi nadprożami, w górnej kondygnacji zestawione parami kwadratowe okna. Elewacja tylna o analogicznym podziale w parterze posiada szerokie okna zamknięte od góry odcinkowo w górnej kondygnacji analogiczne pary okien. Do elewacji tylnej dostawiono szyb kominowa. Elewacja szczytowa (północna) z pojedynczym wejściem, poprzedzona nasypem ziemnym. Stolarka okienna współczesna. Dach dwuspadowy pokryty blacha na rąbek.

19. STAN ZACHOWANIA

Dobry. Obiekt wyremontowany z przeznaczeniem na cele magazynowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Brak.

21. UWAGI

N: 52 25'32.86" E: 20 43'12.55"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację tylną od strony południowo-zachodniej

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA