

L.P. 159		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT PROCHOWNIA			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PADEREWSKIEGO 1A
2. DATA POWSTANIA ok. 1900	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, nasyp ziemny	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 23/14
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MAGAZYNOWA		
			13. WŁASNOŚĆ GMINNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od strony północno-wschodniej.

18. OPIS

Budowla zlokalizowana frontem do dawnego placu musztry. Front zamknięty w pięciobocznej ścianie oporowej, zbliżonej kształtem do trapezu, ujęty szerokim prostym betonowym gzymsem. Od południa znajduje się nasyp ziemny. W ścianie otwór wejściowy zamknięty od góry łukiem półokrągłym opatrzony stylizowanym boniowanym nadprożem. Obok drugie wejście z analogicznym nadprożem zamurowane i zastąpione okienkiem. Nasyp opatrzony współczesnymi balustradami. Wnętrze złożone z dwóch pomieszczeń przedsionka i komory.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Odspojone tynki. Nasyp ziemny niepielęgnowany, porośnięty krzewami.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Zły. Wskazany remont frontu prochowni oraz usunięcie zakrzewień.

21. UWAGI

N: 52 25'33.35" E: 20 43'10.21"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony zachodniej.