

L.P. 160		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT STANOWISKO WARTOWNICZE			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES PADEREWSKIEGO 3
2. DATA POWSTANIA I poł. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, żelbet	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 23/7
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					

Widok od południowego-zachodu.

18. OPIS

Budowla zlokalizowana przy wjeździe bramnym. Wybudowana na fundamencie ceglanym, żelbetowa konstrukcja w formie sześciobocznego ściętego od góry ostrosłupa wystającego z ziemi. Od północnej strony prostokątne zejście poniżej poziomu gruntu. Od południa, w stronę drogi trzy prostokątne otwory obserwacyjne.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Pierwotnie otynkowany fundament pozbawiony w znacznej mierze tynków. Obiekt niezabezpieczony. Swobodny dostęp do wnętrza (składowisko odpadów, liści).

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Wskazany remont fundamentów, oczyszczenie z mchów i porostów. Należy zabezpieczyć obiekt przed składowaniem odpadów.

21. UWAGI

N: 52 25'35.78" E: 20 43'14.7"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od północnego-zachodu