

L.P. 166		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES NOWOŁĘCZNA 3
2. DATA POWSTANIA koniec XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, papa	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 107/1
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ		
			Brak.		

Widok od północnego-wschodu.

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, wybudowany z dwóch zestawionych ze sobą brył na planie prostokąta, zachodnia nieco niższa i krótsza od wschodniej. Elewacje o nieregularnych wertykalnych podziałach przeprowadzonych za pomocą lizen tworzących wklęsnięcia pomiędzy nimi. Od północnej strony do budynku przylegają dwie parterowe dobudówki mieszczące wejścia do budynku. Od strony południowej zlokalizowano drewniany ganek w parterze z przeszkloną drewnianą werandą w górnej kondygnacji, o charakterystycznym układzie szprosów, zwieńczoną trójkątnym szczytem. Otwory okienne opatrzone koszowymi nadprożami. Elewacja szczytowa z pojedynczym oknem doświetlającym strych.

19. STAN ZACHOWANIA

Zły. Obiekt uległ wielokrotnym przekształceniom w obrębie otworów okiennych. Odcinkowe zamknięcia okien znacznej części zniwelowano. W części współczesna stolarka okienna, jednoramowa z PCV, nieodtwarzająca historycznych podziałów, budynek zawilgocony, odspojone tynki, zniszczone przeszklenie werandy, zużyty szalunek.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Budynek wymaga kompleksowego remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Zaleca się ujednolicenie stolarki okiennej odtwarzającej historyczne podziały, wykonanie odpowiednich izolacji, osuszenie, remont werandy odtwarzając oryginalne podziały.

21. UWAGI

N: 52 25'37.58" E: 20 43'57.64"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na werandę w południowej elewacji budynku