

L.P. 170		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES NAŁĘCZA 37
2. DATA POWSTANIA lata 30. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 21
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA BRAK		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1067/740, 07.05.1962 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					
Widok od północnego-wschodu.					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, wybudowany w narożu działki na planie zbliżonym do prostokąta. Elewacja frontowa w pierzei ulicy, siedmioosiowa. Skrajna północna oś zlokalizowana w półokrągłym narożu budynku, z balkonem w górnej kondygnacji. W części południowej bryły, dwie osie nieznacznie wyższe od pozostałej części (przypuszczalnie wtórna dobudówka). W środkowej części pierwotny przejazd bramny adaptowany na pomieszczenia lokalowe. W elewacji tylnej przejazd bramny, wejście do budynku, balkon w jednej z południowych osi oraz sąsiadujący z nim wykusz. W parterze do elewacji przylega dobudówka z zejściem do piwnicy. Stolarka okienna współczesna, jednoramowa. Dach płaski.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Brak.

21. UWAGI

N: 52 25'46.06" E: 20 42'46.31"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na elewację tylną budynku od północno-zachodu

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA