

L.P. 171		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT		MAGISTRAT		5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI	6. ADRES WARSZAWSKA 6
2. DATA POWSTANIA 1861	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 86
17. FOTOGRAFIE 				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA BRAK	
				13. WŁASNOŚĆ POWIATOWA	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1067/740, 07.05.1962 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .	
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					
Widok na elewację frontową od południowego-zachodu					

18. OPIS

Budynek murowany z cegły, dwukondygnacyjny, wybudowany na planie zbliżonym do prostokąta, wtórnie rozbudowany. elewacja frontowa pięciosaowa w pierzei ulicy w centralnej osi w parterze wycofane wejście, po bokach pary otworów okiennych. Powyżej, w górnej kondygnacji, na całej szerokości elewacji otwory okienne. Oś centralna wyodrębniona za pomocą attykowego szczytu z półokrągłym wycięciem, ustawionego powyżej gzymsu wieńczącego elewację. elewacja szczytowa zachodnia dwuosiowa z czterema blendami na dwóch kondygnacjach. Do elewacji wschodniej przylega parterowa dobudówka. Do elewacji tylnej przylegają pawilony. Detal architektoniczny: profilowane gzymsy nadokienne oraz opaski okienne, gzyms kordonowy dzielący kondygnację.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt do niedawna użytkowany. Rozbudowany od strony elewacji północno-wschodniej. Wtórna okładzina na poziomie cokołu.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Docelowo należy uczynić bryłę budynku likwidując wtórne dobudówki, a także zaleca się zdjęcie okładziny terakotowej z cokołu budynku.

21. UWAGI

N: 52 25'49.58" E: 20 42'48.73"

W okresie międzywojennym, a także podczas okupacji budynek pełnił funkcję urzędu burmistrza - Magistratu. Po wojnie w budynku umieszczono szkołę.



Fotografia archiwalna w zbiorach UM.

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok na bryłę budynku od północno-zachodu.

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA