

L.P. 172		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY (AUSTERIA)			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES KOŚCIUSZKI 2
2. DATA POWSTANIA pocz. XIX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, papa		7. KOD POCZTOWY 05-100	8. NR EW. DZIAŁKI 87
17. FOTOGRAFIE 				9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	
				10. POWIAT NOWODWORSKI	
				11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
				12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNO-USŁUGOWA	
				13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA	
				14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP	
				15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1541 A, 29.01.1993 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____ .	
16. RODZAJE ZAGROZEŃ Brak bieżącej konserwacji.					

Widok od strony wschodniej.

18. OPIS

Budynek zlokalizowany na wschodnim fragmencie kwartału ulic warszawska, Kościuszki Zakroczymska. Wybudowany na palnie litery L ze ściętymi narożami. Budynek w zasadniczej części parterowy. Elewacja frontowa (wschodnia) trzynastoosiowa, w środkowej części delikatny dwukondygnacyjny ryzalit, z wejściem na osi centralnej i balkonem flankowanym przez okna w drugiej kondygnacji, zwieńczony trójkątnym tympanonem. W pozostałych osiach okna i drzwi wejściowe do lokali. Elewacja tylna w obrębie ryzalitu z wejściem i nieregularnie umieszczonymi otworami okiennymi. Górna kondygnacja z czterema otworami okiennymi zwieńczona trójkątnym tympanonem. Parterowe skrzydła obudowane wtórnymi dobudówkami. Otwory okienne zróżnicowane wielkością, ze współczesną stolarką okienną. Dach dwuspadowy pokryty papą bitumiczną. Detal architektoniczny: gzyms kordonowy na elewacjach ryzalitu.

19. STAN ZACHOWANIA

Niedostateczny. Obiekt doznał wielu przekształceń (przemurowania okien). Część południowa budynku ocieplona styropianem. Ryzalit obłożony sidingiem. Współczesna jednoramowa stolarka okienna nie odtwarzająca historycznych podziałów, wykonana z PCV, z pakietem szyb zespolonych

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Budynek wymaga kompleksowego remontu w oparciu o projekt konserwatorski: należy wziąć pod uwagę przywrócenie balkonu oraz ujednolicenie okien w budynku z odtworzeniem historycznych podziałów.

21. UWAGI

N: 52 25'50.41" E: 20 42'51.82"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok od strony zachodniej