

L.P. 176		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES KOŚCIUSZKI 5
2. DATA POWSTANIA 1898	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Cegła, blacha	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 66
17. FOTOGRAFI 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNO-USŁUGOWA		
			13. WŁASNOŚĆ PRYWATNA		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1515, 12.03.1992 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____					
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak.					

Widok od południowego-wschodu

18. OPIS

Budynek mieszkalno-usługowy murowany z cegły, licowany cegłą, na planie prostokąta. Elewacja frontowa zwrócona do ulicy, dziesięcioosiowa z trójosiową wystawką w części środkowej, boniowana. Części boczne czteroosiowe z drewnianymi gankami flankującymi część centralną budynku. Pomiędzy gankami dwa duże trójdzielne okna zamknięte od góry odcinkowo. Powyżej trójosiowa nastawka z balkonem flankowanym przez otwory okienne, zwieńczona trójkątnym szczytem. Elewacja tylna z wtórnie dobudowanym przeszklonym gankiem. Nastawka z dwoma otworami okiennymi. Okna w budynku w konstrukcji skrzynkowej dwuskrzydłowe z nadświetlami, powyżej trapezoidalne nadproża.

19. STAN ZACHOWANIA

Dobry. Obiekt użytkowany. Przeprowadzane bieżące remonty.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Brak. Obiekt użytkowany prawidłowo.

21. UWAGI

N: 52 25'53.43"

E: 20 42'51.72"

**22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA**

Widok na elewację tylną (zachodnią)

23. DATA: 02.11.2012

WYKONAWCA: AGNIESZKA KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA