

L.P. 179		KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKU			
1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY			5. MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR MAZOWIECKI		6. ADRES DASZYŃSKIEGO 18
2. DATA POWSTANIA pocz. XX w.	3. AUTOR ---	4. MATERIAŁ Drewno, eternit	7. KOD POCZTOWY 05-100		8. NR EW. DZIAŁKI 36/1, 36/2
17. FOTOGRAFIE 			9. GMINA NOWY DWÓR MAZOWIECKI		
			10. POWIAT NOWODWORSKI		
			11. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
			12. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA		
			13. WŁASNOŚĆ		
			14. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			15. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 1067/740, 07.05.1962 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak konserwacji.					
Widok od północnego zachodu					

18. OPIS

Budynek mieszkalny drewniany na podmurówce, na palnie prostokąta, oszalowany. Siedmioosiowy front zwrócony do ulicy posiada w osi środkowej wejście, powyżej którego w kondygnacji poddasza umieszczono wystawkę z pojedynczym oknem. Elewacja tylna sześćoosiowa o nieregularnych odstępach między oknami z wejściem w części południowej. Ściany szczytowe z parami okien doświetlającymi poddasze. Dach w zasadniczej bryle dwuspadowy, z dwuspadowym przykryciem wystawki, pokryty eternitem falistym. Okna w konstrukcji skrzynkowej, od frontu - dwudzielne z nadślepiem, pozostałe dwudzielne. Detal architektoniczny: ozdobny szalunek, zdobiona poręcz w klatce schodowej.

19. STAN ZACHOWANIA

Dostateczny. Obiekt użytkowany. Zawilgocony w partii przyziemia. Okno w wystawce wymienione na jednoramowe z PCV, pakiet szyb zespolonych, bez historycznych podziałów.

20. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga remontu w oparciu o projekt konserwatorski. Projekt powinien uwzględniać m.in. Wykonanie odpowiednich izolacji, wymianę/remont części szalunku, zwłaszcza w partiach przyziemia, remont stolar-ki drzwiowej.

21. UWAGI

N: 52 25'55.51" E: 20 42'40.96"

22. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Widok tylnej elewacji i detal poręczy klatki schodowej